

PREPARAZIONE DEL FILE PER LE STAMPE CON VERNICIATURA UV

Preparazione del file di stampa offset o digitale

inserimento di 4 smartmark OPA (•) del diametro di mm 4 posizionati nei quattro angoli del formato stampa a distanza di mm 12 dal fine carta (in senso orizzontale e verticale). Sono obbligatori almeno i due OPA contrassegnati con le lettere A e B come da disegno a fianco riportato.

Preparazione del file di verniciatura

Assegnare un nuovo livello alla grafica da verniciare, realizzarla in tinta piatta al 100% con un colore a piacere da denominare "Scodix", inserire anche su questo livello i 4 smartmark OPA con le stesse caratteristiche sopra descritte. Creare il PDF ad alta risoluzione del solo livello di lucidatura con uguale grandezza del foglio stampa.

Tipi di verniciatura

Verniciatura piena (colore Scodix al 100%) retinatura e sfumatura (a partire dal 5% e fino al 30%) la percentuale di retino da assegnare al colore Scodix è quella di un normale file di stampa ma le retinature sotto al 5% non sono visibili e sopra al 30% tendono a chiudersi.

Specifiche tecniche

Formato minimo di carta cm. 42x29.7
Area di stampa massima cm. 43,5x30,5
Grammatura minima gr. 135/mq
Grammatura massima gr. 500/mq

Supporti

Carte patinate o plastificate
Altri supporti da verificare

Attenzione

- non portare le lucidature al vivo del taglio
- creare riserve sulle linee di cordonatura

